



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Aug 28, 2024, 10:00:32 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_CENTRO_253_DSS_PG_TB__9

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **contrafortes**

Ações complementares:

- **reflorestamento**
- **desmonte de rocha**
- **concreto projetado**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estaqueadas
- vigotas chumbadas

Observação:

Morador relata a presença de um bloco. A vegetação não permitiu sua visualização, porém foi indicado contraforte ou desmonte, dependendo da sua situação. Refazer concreto projetado.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

As bananeiras indicam o caminho da drenagem.