



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 5, 2024, 2:12:16 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

PT_D1_CENTRO_268_DSS_DS_JP__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **tela chumbada**
- **contrafortes**
- **vigotas chumbadas**

Muro:

- **barreira dinâmica**

Ações complementares:

- concreto projetado
- acerto/suavização do terreno
- reflorestamento
- desobstrução da drenagem
- construção de guarda-corpo
- desmonte de rocha
- remoção da "vegetação deslizada"

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas chumbadas

Observação:

Estão fazendo demolição de casas no local. Tela chumbada no maciço rochoso fraturado a jusante com caimento para a via.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Movimento de massa.

Foto2



Descrição da foto2

Setor com angulo em negativo.

Foto3

