



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 12, 2024, 2:24:39 PM

Palavra Chave:

08273019799

Informações gerais:

Técnico:

Jurandir da Costa Filho

Código do setor:

PT_D1_CENTRO_324_DSS_EA_IR__2

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **remoção do material mobilizado**
- **acerto/suavização do terreno**
- **desobstrução da drenagem**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**
- **vigotas estaqueadas**

Observação:

Muro: atrás da casa até a lateral esquerda.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Concreto projetado desabando.