



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 12, 2024, 2:51:16 PM

Palavra Chave:

08273019799

Informações gerais:

Técnico:

Jurandir da Costa Filho

Código do setor:

PT_D1_CENTRO_328_DSS_EA_IR__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **cortina atirantada estaqueada**

Ações complementares:

- **concreto projetado**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **caixa de passagem**
- **vigotas estaqueadas**

Observação:

Abaixo das casas cortina atirantada. No talude a frete, concreto projetado.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz