



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 4, 2024, 11:40:45 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

PT_D1_CENTRO_334_DSS_EA_IR__3

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:


- construção/reparo de passeio
- construção de guarda-corpo
- remoção do material mobilizado
- acerto/suavização do terreno
- desobstrução da drenagem
- concreto projetado

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- vigotas estaqueadas
- escada hidráulica
- caixa de passagem

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Deslizamento atrás do imóvel há 2 anos.

Foto2



Descrição da foto2

Acesso para as moradias.

Foto3



Descrição da foto3

Mobilização de material.