



FICHA DE CAMPO

data\_inicio

**Sep 17, 2024, 11:37:06 AM**

Palavra Chave:

**12068017784**

Informações gerais:

Técnico:

**Samara Cristina Cordeiro dos Santos**

Código do setor:

**PT\_D1\_CENTRO\_334\_DSS\_EA\_IR\_\_7**

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **barreira dinâmica**
- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **desobstrução da drenagem**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**
- **reflorestamento**
- **construção de guarda-corpo**
- **construção/reparo de passeio**
- **concreto projetado**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- vigotas estacadas
- caixa de passagem
- vigotas chumbadas

Observação:

**Residências destruídas pelo deslizamento. Área com drenagem natural predominante, logo, recomenda-se obras de estruturas de drenagem. Local onde a vegetação cresceu bastante, dificultando o acesso detalhado das residências.**

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

**Cicatriz de deslizamento.**

Foto2



Foto3



Foto4

