



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 26, 2024, 2:02:55 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_CENTRO_336_DSS_EA_IR__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face em concreto projetado**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- remoção do material mobilizado
- remoção da "vegetação deslizada"
- construção/reparo de passeio
- construção de guarda-corpo
- acerto/suavização do terreno
- desobstrução da drenagem

Estruturas de drenagem:

- vigotas estacadas
- escada hidráulica
- caixa de passagem

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz.