



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia  
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas  
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data\_inicio

**Jul 2, 2024, 3:54:10 PM**

Palavra Chave:

**08273019799**

Informações gerais:

Técnico:

**Jurandir da Costa Filho**

Código do setor:

**PT\_D1\_CENTRO\_336\_DSS\_EA\_IR\_\_10**

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face em concreto projetado**

Ações complementares:

- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**
- **vigotas estaqueadas**

Observação:

**Drenagem em todo o poligono. Na cicatriz abaixo das casas: solo grampeado.**

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

**Cicatriz**