



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 26, 2024, 10:55:06 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_CENTRO_336_DSS_EA_IR__11

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro em concreto ciclópico**

Ações complementares:

- remoção do material mobilizado
- remoção da "vegetação deslizada"
- acerto/suavização do terreno
- biomanta
- reflorestamento
- hidrossemeadura

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- vigotas estaqueadas
- caixa de passagem
- escada hidráulica
- vigotas chumbadas

Observação:

A montante: solo grampeado. A jusante: muro. Drenagem e revegetação em todo o polígono.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz.