



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 26, 2024, 3:12:55 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_CENTRO_336_DSS_EA_IR__12

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **hidrossemeadura**
- **reflorestamento**
- **construção/reparo de passeio**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- vigotas estaqueadas
- caixa de passagem

Observação:

À jusante do polígono: muro e gramínea. A montante: solo grampeado. Recomenda-se a remoção da casa à montante da cicatriz, pois a sua carga potencializa o risco para as demais moradias à jusante.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Região à jusante do polígono.

Foto2



Descrição da foto2

Região à montante do polígono.