



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 26, 2024, 2:33:42 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_CENTRO_336_DSS_EA_IR__13

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **acerto/suavização do terreno**
- **construção de guarda-corpo**
- **remoção da "vegetação deslizada"**

Estruturas de drenagem:

- **escada hidráulica**
- **vigotas estaqueadas**
- **caixa de passagem**

Observação:

A montante: Suavização do terreno e muro. Drenagem em todo o polígono.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz e talude íngreme atrás da casa.