



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 5, 2024, 10:41:14 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

PT_D1_CENTRO_336_DSS_EA_IR_4

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **desobstrução da drenagem**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **concreto projetado**
- **remoção do material mobilizado**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **caixa de passagem**
- **escada hidráulica**
- **vigotas estaqueadas**

Observação:

Presença de drenagem com avaria. Historico de movimentação de massa.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Mobilizacao de material.

Foto2



Descrição da foto2

Moradia afetada por deslizamento

Foto3



Foto4

