



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 12, 2024, 11:45:25 AM

Palavra Chave:

08273019799

Informações gerais:

Técnico:

Jurandir da Costa Filho

Código do setor:

PT_D1_CENTRO_354_DSS_PG_TB__4

Obras:

Ações complementares:

- **reflorestamento**
- **remoção da "vegetação deslizada"**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**
- **vigotas estacadas**

Observação:

Obra embargada por ser erguida em área de preservação histórica.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Obra embargada