



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 4, 2024, 9:35:48 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_CENTRO_381_DSS_DS_LT__5

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **remoção do material mobilizado**
- **desmonte de rocha**
- **acerto/suavização do terreno**
- **desobstrução da drenagem**
- **construção/reparo de passeio**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz.