



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 12, 2024, 11:32:40 AM

Palavra Chave:

08273019799

Informações gerais:

Técnico:

Jurandir da Costa Filho

Código do setor:

PT_D1_CENTRO_381_DSS_DS_LT__6

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **desobstrução da drenagem**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Casas trincadas.