



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 5, 2024, 12:02:15 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

PT_D1_CENTRO_381_DSS_JP_TS__3

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**
- **muro em concreto ciclópico**

Ações complementares:

- concreto projetado
- construção de guarda-corpo
- construção/reparo de passeio
- acerto/suavização do terreno
- remoção do material mobilizado
- desobstrução da drenagem

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- vigotas estaqueadas

Observação:

Muro ciclopico proximo a via. Sem acesso a moradia do inicio do rompimento

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Local do deslizamento.

Foto2



Foto3

