



FICHA DE CAMPO

data\_inicio

**Sep 4, 2024, 9:45:49 AM**

Palavra Chave:

**13809397717**

Informações gerais:

Técnico:

**Marcela Strongylis**

Código do setor:

**PT\_D1\_CENTRO\_381\_DSS\_JP\_TS\_\_5**

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face em concreto projetado**
- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

## Ações complementares:

- remoção do material mobilizado
- remoção da "vegetação deslizada"
- construção/reparo de passeio
- construção de guarda-corpo
- desobstrução da drenagem

## Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- vigotas estacadas
- caixa de passagem

## Observação:

**Muro em diferentes patamares para suporte dos diferentes platôes e atrás de moradias encaixadas em cortes. Solo grampeado com concreto projetado à jusante do polígono e para suporte da servidão. À montante da última moradia: solo grampeado com face verde e substituição de muro de pneus. Drenagem em todo o polígono.**

## Fotos da ocorrência

## Foto1



## Descrição da foto1

**Cortes com sinais de movimentação.**

Foto2



Descrição da foto2

**Moradias encaixadas em cortes.**

Foto3



Descrição da foto3

**Talude com inclinação acentuada na última moradia.**