



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 3, 2024, 3:56:24 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

PT_D1_CENTRO_382_DSS_EA_IR__4

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face em concreto projetado**
- **cortina atirantada estaqueada**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- concreto projetado
- acerto/suavização do terreno
- remoção do material mobilizado
- desobstrução da drenagem
- construção de guarda-corpo

Estruturas de drenagem:

- escada hidráulica
- canaleta
- caixa de passagem
- vigotas estaqueadas

Observação:

Área de bananeira: cortina atirantada com guarda-corpo e concreto projetado.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Local do deslizamento de 2022.

Foto2



Descrição da foto2

Mobilização de material.

Foto3



Descrição da foto3

Zona de bananeiras e bambuzal.