



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 4, 2024, 9:35:26 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

PT_D1_CENTRO_382_DSS_EA_IR__6

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **acerto/suavização do terreno**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**
- **concreto projetado**
- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**

Estruturas de drenagem:

- **vigotas estacadas**
- **canaleta**

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Muro em aterro danificado.

Foto2



Foto3

