



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 4, 2024, 9:50:15 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

PT_D1_CENTRO_382_DSS_EA_IR__7

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro em concreto ciclópico**

Ações complementares:

- **acerto/suavização do terreno**
- **desobstrução da drenagem**
- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**
- **reflorestamento**
- **concreto projetado**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **vigotas estakeadas**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**

Observação:

Deslizamento ocorrido há 6 anos. Atrás das residências: muro de concreto. A jusante da última casa: solo grampeado.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz a montante de moradia.

Foto2



Descrição da foto2

Muro inclinado e com trincas na última casa.

Foto3

