



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 18, 2024, 1:40:40 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_CHACARA FLORA_156_DSS_EA_IR__18

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **concreto projetado**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**

Observação:

Muro e concreto projetado nos fundos da casa e para suporte da via.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Escorregamento.