



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 18, 2024, 11:26:11 AM

Palavra Chave:

08273019799

Informações gerais:

Técnico:

Jurandir da Costa Filho

Código do setor:

PT_D1_CHACARA FLORA_156_DSS_EA_IR__19

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **cortina atirantada chumbada**
- **cortina atirantada estaqueada**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**
- **vigotas chumbadas**
- **vigotas estaqueadas**

Observação:

Obra de cortina atirantada foi abandonada no ponto de finalização em 2014. Já é visível a deteriorização da estrutura.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Obra abandonada.