



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 18, 2024, 10:52:43 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_CHACARA FLORA_156_DSS_EA_IR__20

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **vigotas chumbadas**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **acerto/suavização do terreno**
- **remoção do material mobilizado**
- **desobstrução da drenagem**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estaqueadas

Observação:

Necessita da canalização do esgoto. Atrás da casa atingida (à esquerda do polígono): muro.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Laje exposta com solo sobre rocha acima em talvegue.