



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 17, 2024, 11:06:24 AM

Palavra Chave:

08273019799

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_CHACARA FLORA_156_DSS_EA_IR__5

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**
- **cortina atirantada estaqueada**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **remoção do material mobilizado**
- **desobstrução da drenagem**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estaqueadas

Observação:

Cortina atirantada na parte superior do talude e solo grampeado no restante.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz