



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 17, 2024, 3:53:37 PM

Palavra Chave:

08273019799

Informações gerais:

Técnico:

Jurandir da Costa Filho

Código do setor:

PT_D1_CHACARA FLORA_156_DSS_EA_IR__9

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face em concreto projetado**

Ações complementares:

- **construção de guarda-corpo**
- **construção/reparo de passeio**
- **remoção do material mobilizado**
- **remoção da "vegetação deslizada"**

Estruturas de drenagem:


- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**
- **vigotas estaqueadas**

Observação:

Necessidade de canalização de esgoto.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Casa na crista do talude.