



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 25, 2024, 9:29:16 AM

Palavra Chave:

08273019799

Informações gerais:

Técnico:

Jurandir da Costa Filho

Código do setor:

PT_D1_DRTHOUZET_154_DSS_EA_IR__3

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **tela chumbada**

Muro:

- **muro de concreto armado chumbado**

Ações complementares:

- **desmonte de rocha**
- **construção de guarda-corpo**
- **acerto/suavização do terreno**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem

Observação:

Na frente da casa: remoção de vegetação e desmonte do deslocamento de rocha; tela chumbada. Atrás da casa: muro de concreto armado chumbado.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Desplacamento