



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 24, 2024, 4:24:29 PM

Palavra Chave:

08273019799

Informações gerais:

Técnico:

Jurandir da Costa Filho

Código do setor:

PT_D1_DRTHOUZET_154_DSS_EA_IR__8

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **biomanta**
- **remoção do material mobilizado**
- **desobstrução da drenagem**
- **desobstrução de DHP**
- **concreto projetado**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**
- **vigotas estaqueadas**

Observação:

Remoção de caixa d'água.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz