



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 5, 2024, 2:51:16 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_DUARTEDASILVEIRA_288_DSS_JP_TS__3

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**

Estruturas de drenagem:

- **escada hidráulica**
- **canaleta**

Observação:

Remoção de vegetação inclinada.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz.