



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 5, 2024, 3:16:06 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_DUARTEDASILVEIRA_288_DSS_JP_TS__4

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **cortina atirantada estaqueada**
- **solo grampeado com face "verde"**

Ações complementares:

- **biomanta**
- **desobstrução da drenagem**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **construção de guarda-corpo**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem

Observação:

Cicatriz à jusante de moradias à oeste no polígono: cortina atirantada. Solo grampeado para suporte da moradia ao norte no polígono.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz à jusante de moradias à oeste no polígono.

Foto2



Descrição da foto2

Sinais de movimentação à jusante de moradia.