



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 5, 2024, 3:31:35 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_DUARTEDASILVEIRA_288_DSS_JP_TS__6

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face em concreto projetado**
- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- construção/reparo de passeio
- construção de guarda-corpo
- biomanta
- desobstrução da drenagem
- desmonte de rocha
- remoção da "vegetação deslizada"
- remoção do material mobilizado

Estruturas de drenagem:

- escada hidráulica
- canaleta
- caixa de passagem
- vigotas estaqueadas

Observação:

Soluções dependem do local em análise (polígono de grandes proporções e sem acesso às moradias.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatrizes na entrada do polígono.