



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 9, 2024, 2:12:56 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_DUARTEDASILVEIRA_362_DSS_EA_MS__2

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **biomanta**
- **desobstrução da drenagem**
- **construção/reparo de passeio**
- **remoção da "vegetação deslizada"**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**

Observação:

Muro em dois patamares. Biomanta entre os patamares.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz vegetada.