



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 9, 2024, 2:44:02 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_DUARTEDASILVEIRA_397_DSS_LT_MS__3

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **acerto/suavização do terreno**
- **biomanta**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**

Observação:

Muro em patamares, biomanta nos patamares.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz.