



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 5, 2024, 1:42:45 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_DUARTEDASILVEIRA_400_DSS_LT_MS__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **desmonte de rocha**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **reflorestamento**
- **desobstrução da drenagem**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estaqueadas

Observação:

Remoção de vegetação inclinada. Drenagem em todo o polígono.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Local encoberto pela vegetação, o que impossibilita visualizar a cicatriz.