



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 5, 2024, 2:26:53 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_DUARTEDASILVEIRA_400_DSS_LT_MS__3

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face em concreto projetado**
- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **desobstrução da drenagem**
- **desobstrução de DHP**
- **remoção da "vegetação deslizada"**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- vigotas estaqueadas
- caixa de passagem

Observação:

Cicatriz à jusante do polígono: muro na base e solo grampeado com concreto projetado. Cicatrizes à montante do polígono: solo grampeado com face verde. Drenagem em todo o polígono.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz coberta por lonas.

Foto2



Descrição da foto2

Região à montante do polígono.