



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 5, 2024, 1:55:53 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_DUARTEDASILVEIRA_402_DSS_JP_TS__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **cortina atirantada estaqueada**
- **solo grampeado com face em concreto projetado**

Ações complementares:

- **desobstrução da drenagem**
- **desobstrução de DHP**
- **construção de guarda-corpo**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estaqueadas

Observação:

Cortina atirantada para suporte da via e da moradia no nível da via. Solo grampeado à montante. Remoção de vegetação inclinada.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Talude íngreme entre moradias.

Foto2



Descrição da foto2

Via com cicatriz à jusante e sinais de movimentação.