



FICHA DE CAMPO

data\_inicio

**Sep 9, 2024, 11:28:18 AM**

Palavra Chave:

**13809397717**

Informações gerais:

Técnico:

**Marcela Strongylis**

Código do setor:

**PT\_D1\_DUARTEDASILVEIRA\_429\_DSS\_LT\_MS\_\_1**

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **acerto/suavização do terreno**
- **remoção do material mobilizado**
- **biomanta**
- **desobstrução da drenagem**
- **construção de guarda-corpo**
- **construção/reparo de passeio**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem

Observação:

**Refazer muro tombado à jusante do polígono. Na cicatriz à jusante da casa demolida: muros em patamares, biomanta entre os patamares. Desmonte da estrutura remanescente (exerce sobrecarga). Muro atrás de moradias encaixadas em cortes íngremes. Drenagem em todo o polígono.**

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

**Muro tombado à jusante do polígono.**

Foto2



Descrição da foto2

**Cicatriz abaixo da moradia demolida.**

Foto3



Descrição da foto3

**Morada demolida ainda mantém laje exercendo sobrecarga. Há erosão ocorrendo à jusante da laje.**