



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 2, 2024, 3:34:15 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_DUCHAS_392_DSS_EA_MS__3

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**
- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estaqueadas

Observação:

Solo grampeado em todo o talude à jusante das moradias. Muro onde a servidão caiu (para reconstruir a passagem). Solo grampeado à montante das moradias. Drenagem encaixada no talvegue. Muro na base com a via.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Talvegue em direção à via.

Foto2



Descrição da foto2

Cicatriz vegetada.