



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 6, 2024, 1:15:59 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_DUQUES_99_DSS_PG_SC__2

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **construção de guarda-corpo**
- **remoção do material mobilizado**
- **construção/reparo de passeio**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**

Observação:

Remoção de árvores inclinadas. Drenagens em todo o polígono de risco geológico.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Vista da cicatriz de deslizamento.