



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 10, 2024, 9:31:27 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_ESPERANCA_519_DSS_EA_IR__10

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Ações complementares:

- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **desobstrução da drenagem**
- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estaqueadas

Observação:

Na moradia n. 1500: solo grampeado com face verde. Remoção de vegetação inclinada. Drenagem no polígono.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz vegetada na moradia n. 1500.