



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 10, 2024, 2:32:33 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_ESPERANCA_519_DSS_EA_IR__20

Obras:

Ações complementares:

- **biomanta**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **caixa de passagem**
- **escada hidráulica**

Observação:

Aumentar a drenagem e cobrir o talude com biomanta.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Talude exposto sem sinais de movimentação com 2 canaletas de drenagem nas bordas.