



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 10, 2024, 2:43:07 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_ESPERANCA_519_DSS_EA_IR__23

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **desobstrução da drenagem**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**

Observação:

Solo grampeado para suporte da escadaria e das moradias à montante. Muro em moradias com cortes íngremes à montante e na base do polígono.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Talude à jusante da escadaria.

Foto2



Descrição da foto2

Corte íngreme à montante de moradia.

Foto3



Descrição da foto3

Cicatriz na base do polígono.