



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 10, 2024, 3:12:14 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_ESPERANCA_519_DSS_EA_IR__26

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **desobstrução de DHP**
- **desmonte de rocha**
- **desobstrução da drenagem**
- **acerto/suavização do terreno**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**

Observação:

Muro na base, solo grampeado no talude. Refazer trecho rompido do muro à direita do talude.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Parte do muro rompeu e precisa ser refeito.

Foto2



Descrição da foto2

Cicatriz.