



FICHA DE CAMPO

data\_inicio

**Sep 10, 2024, 3:19:57 PM**

Palavra Chave:

**13809397717**

Informações gerais:

Técnico:

**Marcela Strongylis**

Código do setor:

**PT\_D1\_ESPERANCA\_519\_DSS\_EA\_IR\_\_28**

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **vigotas chumbadas**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **acerto/suavização do terreno**
- **desobstrução da drenagem**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- vigotas chumbadas

Observação:

**Na moradia n. 141: vigotas chumbadas para suporte de solo acima da rocha. Na moradia n. 121: muro para suporte da moradia. Drenagem no polígono.**

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

**Talude à jusante da moradia n. 141.**

Foto2



Descrição da foto2

**Talude à jusante da moradia n. 121.**