



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 10, 2024, 9:37:40 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_ESPERANCA_519_DSS_EA_IR__8

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **cortina atirantada estaqueada**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **desobstrução da drenagem**
- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **desobstrução de DHP**
- **biomanta**
- **remoção do material mobilizado**

Estruturas de drenagem:

- **vigotas estaqueadas**
- **escada hidráulica**
- **canaleta**
- **caixa de passagem**

Observação:

Cortina estaqueada para suporte da servidão.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Trincas e sinais de movimentação na servidão.

Foto2



Descrição da foto2

Biomanta e muro na base na moradia n. 1500B.