



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 10, 2024, 9:55:39 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_ESPERANCA_519_DSS_EA_IR__9

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **desobstrução da drenagem**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**
- **vigotas estaqueadas**

Observação:

As soluções geotecnicas contemplam o processo de rastejo à montante da servidão, observado nas imagens de drone. Drenagem em todo o polígono.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Servidão necessita de reparos.