



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 3, 2024, 2:45:36 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_ESPIRITOSANTO_181_DSS_DS_IR__2

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **remoção do material mobilizado**
- **desobstrução da drenagem**
- **hidrossemeadura**
- **acerto/suavização do terreno**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**

Observação:

Revegetação acima do muro.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz.