



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 3, 2024, 3:04:23 PM

Palavra Chave:

08273019799

Informações gerais:

Técnico:

Jurandir da Costa Filho

Código do setor:

PT_D1_ESPIRITOSANTO_181_DSS_DS_IR__8

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face em concreto projetado**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **construção de guarda-corpo**
- **desobstrução da drenagem**

Estruturas de drenagem:

- **vigotas estaqueadas**
- **canaleta**
- **escada hidráulica**

Observação:

Muro a montante e a jusante da casa.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Casa no corte do talude.