



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jun 10, 2024, 1:16:57 PM

Palavra Chave:

08273019799

Informações gerais:

Técnico:

Jurandir da Costa Filho

Código do setor:

PT_D1_ESPIRITOSANTO_181_DSS_PG_TB__8

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **cortina atirantada estaqueada**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **desobstrução da drenagem**
- **hidrossemeadura**
- **construção de guarda-corpo**
- **construção/reparo de passeio**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem

Observação:

Muro na cicatriz atras da casa.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz