



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 11, 2024, 10:47:34 AM

Palavra Chave:

08273019799

Informações gerais:

Técnico:

Jurandir da Costa Filho

Código do setor:

PT_D1 ESTRADADA SAUDADE_454_DSS_IR_IR__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **hidrossemeadura**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **vigotas estakeadas**

Observação:

Muro: atrás da casa. Solo grampeado: a frente da casa. Necessidade de canalização de esgoto.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Casa próxima ao topo do talude.