



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 17, 2024, 1:58:05 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

PT_D1 ESTRADADA SAUDADE_454_DSS_JP_TS__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**
- **cortina atirantada estaqueada**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **acerto/suavização do terreno**
- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **desobstrução da drenagem**
- **remoção da "vegetação deslizada"**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **vigotas estakeadas**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**

Observação:

Recomenda-se retirada de árvore de alto porte do talude. Deslizamento de 2022: muro de concreto.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz de deslizamento.

Foto2



Foto3



Foto4

